

東日本大震災(Before & after)

みんなの家

1. 喫茶ひまわりの入り口（屋根）

「Before」



地震の影響で、建物が沈み入り口の屋根と建物に亀裂が入る。



「after」



建物をジャッキアップして、屋根を補修した。

2. 喫茶ひまわりの入り口（玄関自動ドア）

※建物の沈下をジャッキアップして、土間のタイルを張り替えた。自動ドアはそのまま使えたので、換えずに使用する。

「Before」



「after」



3. 建物の隙間と室内の床

※建物の沈下に伴い床が歪んだまた、ジャッキアップする際に床を剥がして基礎から修繕した。

「Before」



「after」



新しく床を張り変えた。

「Before」



「after」



4. 喫茶ひまわり厨房内

※ジャッキアップ後、セメントで補修を行なう。

「Before」



「after」



5. 喫茶ひまわり脇遊歩道

※スロープを付けて車椅子の方が利用しやすいようにした。

「Before」



「after」



6. 浄化槽

「Before」



「after」

