

# 東日本大震災(Before & after)

ワークセンター

## 1. 事務所付近 液状化

「Before」



「after」



2. 事務所北側 液状化

「Before」



「after」



3. 第一作業棟出入口 門扉開閉不可

「Before」



「after」



4. 第一作業棟 北側 亀裂

「Before」



「after」



5. 浄化槽 液状化による浄化槽の浮上

「Before」



「after」



6. 下屋 全体の歪み

「Before」



「after」




7. 柱の傾き

「Before」



「after」



8. 基礎部分の傾き

「Before」



「after」

