

東日本大震災(Before & after)

法人本部及びその他の付属施設

1. 法人本部(本部建物と本部前道)

「Before」



本部：建物の傾き、玄関前の風除壁破損、給排水管の破損
道路：大きな地割れ、陥没と隆起

「after」



本部：風除壁の撤去、給排水管の仮復旧
平成24年度に、ジャッキアップ工事の予定
道路：舗装整備、完了

2. 職員宿舎（女子寮・研修棟・ハイツ1・ハイツ2・男子寮）



女子寮（解体予定）



研修棟（設備工事済・やや傾きはあるが、現状のまま使用）



グリーンハイツ1（仮設備工事済・今後、傾きの復旧工事予定）



グリーンハイツ2（仮設備工事済・今後、傾きの復旧工事予定）



男子寮（やや傾きはあるが、そのまま使用・浄化槽と排水経路がやや逆勾配）

3. 職員会館・陶芸室・施設管理・テニスコート



職員会館（設備工事済・やや傾きはあるが現状のまま使用）



陶芸室（設備工事済・傾きはあるが現状のまま使用）



施設管理科と備蓄倉庫（傾きはあるが現状のまま使用）



テニスコート（検討中）

4. 医師住宅3棟



医師住宅全景



東棟（傾きの復旧工事済、ジャッキアップ・内装外装・外部給排水工事）



西棟（傾きの復旧工事済、ジャッキアップ・内装外装・外部給排水工事）



北棟（やや傾きはあるが、そのまま使用）

5. 聖堂・戸塚記念館・土居記念館



聖堂（問題なく使用）



戸塚記念館（問題なく使用）



土居記念館（問題なく使用）

6. 体育館・パチンコハウス・管理当直室・大割庵



体育館（問題なく使用）



パチンコハウス（問題なく使用）



管理当直室（やや傾きはあるが、そのまま使用）



大割庵（やや傾きはあるが、そのまま使用）

7. Kハウス・小宮ハウス



Kハウス1・2（傾きがひどく使用できないため、物置として使用）



Kハウス3・5（やや傾きはあるが、千葉県から委託の一時保護事業として使用）



Kハウス6（やや傾きはあるが、職員宿舎として使用）



小宮ハウス（やや傾きはあるが、管理人室と一時保護事業として使用）