

東日本大震災(Before & after)

聖家族園

1. 玄関周辺舗装工事

「Before」



「after」



2. 玄関周辺タイル復旧工事

「Before」



「after」



3. 遊歩道の撤去・復旧工事

「Before」



「after」



4. 南側排水溝修繕工事

「Before」



「after」



5. 職員玄関前遊歩道修復工事

「Before」



「after」



6. トイレ修繕工事

「Before」



「after」



7. トイレ内部修繕工事

「Before」



「after」



8. トイレ外部修繕工事

「Before」



「after」



9. 洗濯室内外部修繕工事

「Before」



「after」



10. 作業棟玄関前修繕工事

「Before」



「after」



11. 給食アクセス屋根修繕工事

「Before」



「after」



12. 給排水配管工事

「Before」



「after」



13. 浄化槽工事撤去

「Before」



「after」



14. 新しく浄化槽設置



15. 仮設洗濯機用排水工事



16. 男性浴室給湯器移設工事



17. 洗濯室動力配線改修工事

