

東日本大震災(Before & after)

佐原聖家族園

1. つどいの家 屋根破損

「Before」



「after」



2. 佐原聖家族園 外壁破損

「Before」



「after」



3. 佐原聖家族園 作業棟証明の歪み

「Before」



「after」



4. 佐原聖家族園 壁の歪み



修理依頼中

5. 佐原聖家族園 浴室壁及びタイル内部の亀裂による漏水。(表面上わかりづらいですが)

「Before」



印の部分内部に漏水により水が溜まっている状態。



タイル内部の亀裂の為表面上は確認できず。



「after」



タイル全面剥がし、防水処理を行いタイルと壁の張り替えを行った。