

東日本大震災(Before & after)

聖母療育園

1. 聖母家族棟

「Before」



「after」



2. 聖母家族棟【玄関前】

「Before」



「after」



3. 家族棟 隣地との境ブロック塀

「Before」



「after」



4. のびのハウス 犬走り

「Before」



「after」



5. のびのハウス 遊歩道

「Before」



「after」



6. のびのハウス 遊歩道

「Before」



「after」



7. 玄関前

「Before」



「after」



8. 玄関前

「Before」



「after」



9. 東側歩道

「Before」



「after」



10. 厨房西側

「Before」



「after」



11. 西側遊歩道

「Before」



「after」



12. 倉庫脇

「Before」



「after」



13. 3号室東側

「Before」



「after」



14. 浄化槽

「Before」



「after」



15. 南側犬走

「Before」



「after」



16. 日除け壁

「Before」




「after」




17. 日除け壁

「Before」



「after」



18. 10号室前廊下 ファンコイル

「Before」



「after」



19. プレイルーム ファンコイル

「Before」



「after」



20. 南園庭 排水管断裂

「Before」



「after」



21. 南園庭 排水管断裂

「Before」



「after」



22. 厨房西側 排水管断裂

「Before」



「after」



23. 事務所前 排水管断裂

「Before」



「after」



24. ロータリー付近 地盤沈下

「Before」



「after」

